

# А К Т

обстеження стану житлового будинку (житлового приміщення)  
з метою встановлення його відповідності санітарним та технічним  
вимогам і визнання житлового будинку (житлового приміщення)  
ветхим, аварійним, або непридатним для проживання

м. Дніпро.

«08» червня 2017

## КОМІСІЯ У СКЛАДІ:

Голови Воробийчук Л. А. - заст. голови Мейенківської районної у м. ради  
Головко Л. О. - чл. та Відділу прізвище, ім.я, по батькові. посада координатор питань жит-  
і членів комісії поб. ром. х підприємств та осудит Ціпро О. О. - зав. сектору  
КР "Київсервіс 5" ДМР. Корольчук В. С. - чл. КР "Київсервіс 5" ДМР  
Клеменко Генро В. І. - інженера ВТБ КР "Київсервіс 5" ДМР Бурдого В. С.  
Фрагатов В. П. - чл. КР "Київсервіс 5" ДМР Корольчук В. С. - чл. КР "Київсервіс 5" ДМР  
ного заговедаства Укр. х Чернівецької обл. Теніченко О. М.  
н-ка Відділу міс. будівничого проєкту Степаненко О. В. - чл. КР "Київсервіс 5" ДМР  
Степаненко О. В. - чл. КР "Київсервіс 5" ДМР  
Інженер ВТБ Прізвище, ім.я, по батькові. посада КР "Київсервіс 5" ДМР  
Заврлік І. Т. - інженер ВТБ Прізвище, ім.я, по батькові. посада КР "Київсервіс 5" ДМР

Склала теперішній акт про наступне:

1. Будинок № 22/м.т. А-5) по вул. Розара Маніал в куртожент-  
адреса житлового будинку (житлового приміщення), яке обстежується  
кош коридорного типу з місцевим загальним корсе-  
туванням
2. Будинок 1969 року побудови, 5-ти поверховий, 2-х під'їз-  
коротка характеристика житлового будинку (житлового приміщення)  
ний. Будинок - залізобетонний, стіни - залізобе-  
затяга і житлова площа. Санітарна належність, рік побудови  
тонкі блоки, перекриття - залізобетонної плити,  
технічна характеристика  
покривля з рубероїду. Куртоженток знаходиться у  
власності територіальної громади м. Дніпро, облі-  
ковується на балансі ДП "Київсервіс 5" ДМР.
3. Комісії пред'явлені наступні документи Технічний паспорт на  
перелік документів, які надаються  
будинок

На підставі наданих документів і проведеного обстеження житлового будинку  
(приміщення) комісія встановила:

На момент обстеження назовному та  
вказуються невідповідності санітарним і технологічним вимогам  
торцевому фасаді спостерігається  
руйнування залізобетонних блоків з  
причини і ступінь відхилення від нормативних вимог  
з 2 по 5-й поверх. Однією з причин  
руйнування є відсутність гідроізоляції в

місця загального користування (у вітражах та ушивальнях). В ушивальнях машин-цями урештуйте савовібно обладнані душові без догрівання відповідних санітарно-технічних вимог.  
заходи, які необхідно прийняти для забезпечення безпеки мешканців

Місце загального користування знаходиться в незадовільному стані (відсутня штукатурка, вологість під полами та ін.), потребують ремонту.

**ВИСНОВОК:**

Визнати житлове приміщення (житловий будинок)

ДП «Клисервіс 5» ДМР замовити виконання інструктивного обмеження конструкторських елементів будівель з отриманими висновків для його подальшої експлуатації.  
пропозиції комісії про можливість подальшого використання житлового приміщення (будинку)

Голова комісії Воробейчук С. А.

Члени комісії Горбунчик Л. О.

Морозов О. В.

Мельничук В. І.

Бурдюк В. С.

Монкогалас О. Т.

Ціпка О. О.

Степаненко О. В.

Гаврик В. Т.

Ромашук В. С.

Менченко О. М.