Затверджено
рішенням виконавчого комітету
Шевченківської районної у місті
Дніпрі ради
№ 186 від "19" квітня 2019

АКТ
обстеження технічного стану житлового будинку (приміщення) з метою встановлення його відповідності санітарним та технічним вимогам

м. Дніпро "25" березня 2019р

КОМІСІЯ У СКЛАДІ

Голови комісії Ворновицький Л.А. - заст. голови Шевченківської районної у місті ради,
прізвище, ім'ч, по батькові, посада
і членів комісії Денисова В.В. - заст. нач-а управління, н-ка відділу контролю за експлуатацією житлового госп-ва департаменту житлового господарства ДМР, Морозюка О.П. - гол. інженера КП „Жилсервіс 2" ДМР, Мельніченко В.І. - інженера ВТВ КП „Жилсервіс 2" ДМР.
Бобровник Л.О. - н-ка відділу координації питань житлово-комун-х підприємств та служб... районної у місті ради, Ціпко О.О. - гол. спеціаліста відділу соц.-економ. розвитку та самоврядного контролю районної у місті ради.
Бурдюг В.С. - фахівця відділу держнагляду за дотриманням законодавства управління ГУ ДПСС у Дніпропетровській області, Шакліної Т.М. - н-ка групи будівельних конструкцій НДІ „Проект реконструкція", Матвієнко П.В. - нач-ка 19 ДПРЧ 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

прізвище, ім'я, по батькові, посада

Склала теперішній акт про наступне:

1. житловий будинок № 9 (літ. Б-2) до 1917 року забудови
адреса житлового будинку (приміщення), яке обстежується
2. 2-о поверховий. Фундамент цегляний, стіни та перегородки цегляні, перекриття дерев'яні.
коротка характеристика житлового будинку (приміщення)
Дах вальмовий, перекритий азбестоцементним шифером. В 1962 році виконаний капітальний ремонт будинку.
Будинок обліковується на балансі КП „Жилсервіс 2" ДМР.

3. Комісії пред'явлені наступні документи інвентарна справа та технічний паспорт.

перелік документів, які надаються

На підставі наданих документів і проведеного обстеження комісія встановила:

За будівлею № 9 (літ. Б-2) на місці колишнього будинку № 7 по вул. Троїцькій ведеться нове будівництво. Обстежити стан стіни будівлі № 9 (літ. Б-2) зі сторони будівництва неможливо з причини відсутності доступу.
Вимощення навколо будинку зруйноване, потребує відновлення. Цегляний цоколь також потребує ремонту. По головному фасаду спостерігаються чисельні тріщини в цегляній кладці та над віконними перемичками; деформація цегляної кладки під вікном квартири № 16, де 05.02.2019р. встановлений „маяк". На момент обстеження „маяк" без змін. Деякі декоративні елементи над вікнами 2-го поверху частково зруйновані, місцями випадіння елементів декорування.
В квартирі № 11 спостерігається вологість стіни зі сторони будівництва в наслідок відсутності вимощення та водовідведення.

ВИСНОВОК: На момент обстеження

Визнати житловий будинок (приміщення) № 9 (літ. Б-2) по вул. Троїцькій придатним для проживання.
КП „Жилсервіс 2" Д.М.Р. вести спостереження за встановленими „маяками" та станом будинку. У разі погіршення технічного стану замовити інструментальне обстеження конструктивних елементів.

Голова комісії Ворновицький Л.А.

Члени комісії Денисов В.В.

Морозюк О.П.

Мельніченко В.І.

Бобровник Л.О.

Цінко О.О.

Бурдюг В.С.

Шакліна Т.М.

Матвієнко П.В.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник загального відділу та по роботі зі зверненнями громадян
Шевченківська районна у місті Дніпрі рада
УКРАЇНА
ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ТА ПО РОБОТІ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН
і.к. 34059204