

ри № _____ поселення металевого сходового. На сходовій квітці зруйновані бетонні сходи та підлога перед сходами №. розміщена на 3му поверсі. В кварталі №. спостерігається улам підлоги в сторону дворового фасаду, а саме в мармурі в наслідок зношення лаг підлоги також відбувається детеріація стін з уламом в сторону кухні та кімнати. В кухні під підлогою в мармурі зруйновані цегли та шпатель в кімнаті на стіні між квартирами № та №. заходи, які необхідно прийняти для забезпечення безпеки мешканців

ВИСНОВОК: № 11, Кмисервіс 5 ДМР
 Визнати житлове приміщення (житловий будинок) необхідно вивести:

- 1) Ремонт сходової квітки в 3му під'їзді
 - 2) Інструментальне обстеження конструктивних елементів будівлі.
- пропозиції комісії про можливість подальшого використання житлового приміщення (будинку)

До отримання висновку інструментального обстеження конструктивних елементів будинку та його подальшої експлуатації проживання мешканців в кварталі № будинку № 7 по пр. Б. Хмельницького вважаємо небезпечним.

Голова комісії
 Члени комісії

Зорновий І. І.
Зодновий І. І.
Морозова І.
Мельник І. І.
Гурдиг В. С.
Томко І. І.
Посісук В. С.
Цинко О. О.
Степаненко О. В.
Таврик І. І.
Тепленько О. І.



(Handwritten signatures and dates)