

на гр. ... складається з коридору, двох санвузла та двох кімнат. Обстеженням виявлено руйнування дерев'яного <sup>заходів, які необхідно прийняти для забезпечення безпеки мешканців</sup> перекриття та підлоги в санвузлу та руйнування стелі в офісному приміщенні.


**ВИСНОВОК:**

Визнати житлове приміщення (житловий будинок) - П.Т. Мишсервієв "ДМ"

1) надати приміє гр. ... щодо заборони користування санвузлом та власнику офісу <sup>пропозиції комісії про можливість подальшого використання житлового приміщення (будинку)</sup> - щодо користування приміщенням, в якому зруйнована стеля;

2) замовити інструментальне обстеження технічного стану конструктивних елементів будинку та технічного веселу щодо можливості виконання відновлюючого ремонту.

- Голова комісії Зорновичевий Л.А.  
Члени комісії Забровник Л.О.  
Ціпко О.О.  
Менченко О.М.  
Бурдюг В.С.  
Мельніченко В.І.  
Бойко І.В.  
Мосійчук О.

  
А.Г.  
