

# А К Т

обстеження стану житлового будинку (житлового приміщення)  
з метою встановлення його відповідності санітарним та технічним  
вимогам і визнання житлового будинку (житлового приміщення)  
ветхим, аварійним, або непридатним для проживання

м. Дніпро.

«08» серпня 2017

## КОМІСІЯ У СКЛАДІ:

Голови Зорновичук Л.А. - заст. голови Шевченківської районної у місті  
ради, Зорновичук Л.О. - прізвище, ім.я, по батькові, посада вигідний керівника підприємства  
і членів комісії Житлово-рем.-експ. підприємств та служб, Дніпро 0.0 - зав. сектора  
контролю за землекористуванням, морозюк О.А. - гол. інженер КП "Міст  
сервіс" Дніпро  
Клеменченко В.І. - інженер БТБ КР "Містсервіс" Дніпро, Чепленко О.М. -  
Н.С. відомий інженер-будівельник, інженер-конструктор спеціальності  
Тополов В.С. - тех. вельм. відомий державної контролю за архітектурно-будівельною  
діяльністю санітарного за будівництвом чл.-кор. Ін. державної безпеки,  
Виколопов О.А. - інженера ДІА ДПР "ДІА ДПР ТУ ДСНС"

Прізвище, ім.я, по батькові, посада

Склала теперішній акт про наступне:

1. Житловий будинок № 15 на вул. Тополя 1976 року  
побудови, 9-ти поверховий, складається з 6-ти корпусів  
адреса житлового будинку (житлового приміщення), яке обстежується
2. Фундамент залізобетонний, монолітний на свай-  
коротка характеристика житлового будинку (житлового приміщення)  
ній основі, стіни - збірні залізобетонні панелі,  
траєкт облицювання фасадів цегляним м'яккою  
перекриття - залізобетонні панелі перекриття,  
покривля - рулонна технічна характеристика  
Житловий будинок № 15 корпуси 2-6 на вул. Тополя 1976  
є комунальною власністю територіальної громади  
в особі Дніпровської міської ради.

3. Комісії пред'явлені наступні документи Технічний паспорт  
перелік документів, які надаються

На підставі наданих документів і проведеного обстеження житлового будинку  
(приміщення) комісія встановила:

На поверхні обстеження в корпусі 5 п. 3, 4, корп. 6  
вказуються невідповідності санітарним і технологічним вимогам  
під стеною тріщинами косої тріщини під  
віконними блоками з 1<sup>го</sup> по 9<sup>й</sup> поверх.  
В 3-му корпусі стіни з та з ш під'їздами  
тріщина по температурному шви

в 6-му під'їзді 3-го корпусу мікрорайону та з ее поверхнях спостерігається випадіння заобвешня еше паківцями

заходи, які необхідно прийняти для забезпечення безпеки мешканців

**ВИСНОВОК:**

Визнати житлове приміщення (житловий будинок)

"ІТ. Жилсервіс 2" Дніпровської міської ради звернувся до департаменту житлового господарства щодо <sup>пропозиції комісії про можливість подальшого використання</sup> безкоштовної роботи з інструментального обстеження несучих конструкцій житлового будинку № 15 корп. 2-6 на вул. Могола 1 з отриманням висновків спеціалізованої організації для подальшої експлуатації будинку.

Голова комісії Воробийський Р. А.

Члени комісії Водровник Л. О.

Морозюк О. П.

Мельніченко В. І.

Ціпка О. О.

Тремелко О. М.

Бурдюк В. С.

Поктомоєв О. І.

Пашішук Д. С.