

# А К Т

обстеження стану житлового будинку (житлового приміщення)  
з метою встановлення його відповідності санітарним та технічним  
вимогам і визнання житлового будинку (житлового приміщення)  
ветхим, аварійним, або непридатним для проживання

м. Дніпро.

« 22 » серпня 2018

## КОМІСІЯ У СКЛАДІ:

Голови, Зарвицького Л.А. заст. голови Шевченківської районної у м. Дніпро  
Дішисова В.В. - заст. н-ка управління житлово-комунального господарства, посада н-ка відділу контролю за  
і членів комісії директором житлово-комунального господарства департаменту м. Дніпро ДАМР  
Бодровицький Л.О. - н-ка відділу експлуатації житлово-комунального господарства та  
середньої районної у м. Дніпро ДСРП О.В. - гол. спеціаліста відділу житлово-комунального  
господарства районної у м. Дніпро ДРП Л.О. - гол. експлуататора ДРП, Житлово-комунального  
господарства Шевченківського району м. Дніпро - членів комісії  
Теперішній н-ка відділу інспекційного процесу та дисципліни  
Туркоз В.С. - гол. відділу департаменту за дотриманням Закону  
України про захист прав споживачів  
Назаренко Л.В. - н-ка 19 ФЛРН 80173 14 АСНС України в Дніпропетровській області

Прізвище, ім'я, по батькові, посада

Склала теперішній акт про наступне:

1. Житловий будинок №10 (літ. Е-1) по вул. Виноградівській  
адреса житлового будинку (житлового приміщення), яке обстежується  
до 1917 року побудову. В будівлі розмішовані три квартири:
2. № 17, 18, 19. Будинок обліковується на балансі ДТ  
корпорація характеристика житлового будинку (житлового приміщення)  
« Милсервіс » ДМР.

Фундамент стріжковий, стіни глиняні, пере-  
технічна характеристика  
городки цегляні, перекриття дерев'яні, покривля  
шиферна

3. Комісії пред'явлені наступні документи технічний паспорт на будинок  
перелік документів, які надаються  
технічний звіт по інструментальному обстеженню будинку  
згідно з технічним станом буд. №10 (літ. Е-1) по вул.  
Виноградівській в м. Дніпро  
На підставі наданих документів і проведеного обстеження житлового будинку 13.08.2018

(приміщення) комісія встановила: При візуальному обстеженні, врахо-  
вуючи технічний звіт по інструментальному обстеженню бу-  
вказується невідповідності санітарним і технічним вимогам  
динку, встановлено наступне: квартири №17, 18 напів-  
зруйновані. Стріжковий фундамент влаштовано без до-  
рижки будівельних норм. Відсутні вимірювання та  
примітки і ступінь відхилення від нормативних вимог  
цевої. Стіни відхилені від вертикалі в напрямку  
подвірів, спостерігається вивалення сайману, нап-  
роджені жатки грибок. Трибком татом вра-  
жені дерев'яні елементи перекриття, калвна  
шиль. Дерекриття газково обвалилося,



частково пропало. У вузлах приміщення перегородок  
достій тріщини шириною розкриття 3-5 мм. Підлога в аварій-  
ному стані. Шиферна покрива деформована, окремі шари  
розламати шкідливо продавлені. Несуті елементи даху  
вразливі жорстким згином. Відсутні віконні, дверні запобіжні  
Суміжні приміщення <sup>заходи, які необхідно прийняти для забезпечення безпеки мешканців</sup> с/квартири №19 розташовані мі-  
жвузлу від с/квартири №18, знаходяться в нахилі до стани;  
Відсутні двері шотландські, вікна шотландсько-металові. В  
с/квартирі №1 в цьому будинку відкрито електрику,  
газо-, водопостачання та водовідведення.

**ВИСНОВОК:**

Визнати житлове приміщення (житловий будинок) На момент обстеження,  
враховуючи технічний звіт по інженерно-технічному  
обстеженню (№1/18-19 від 13.08.2018р.), визнати  
с/квартири №17,18 <sup>пропозиції комісії про можливість подальшого використання</sup> в житловому будинку №10 (літ.  
Е-1) <sup>житлового приміщення (будинку)</sup> по вул. Вихонкомицькій непридатними для  
проживання.  
С/квартира №19 в будинку №10 (літ. Е-1) по вул.  
Вихонкомицькій підлягає відновленню шляхом  
проведення ремонтно-відновлювальних робіт

Голова комісії Ворнобієвська Л.А.  
Члени комісії Морозюк О.П.  
Годобовиця Л.О.  
Ремисов В.В.  
Цинко О.О.  
Демисенко О.М.  
Бурдюг В.С.  
Мельникенко В.С.  
Масвієва Я.В.

